

strana 91 (poslední řádek) – začátek strany 93  
správné znění

Spolu s nedostatečnou tuhostí otevřené karoserie byla nejvíce kritizovaným prvkem vozu a záhy prošla rekonstrukcí. V nataženém stavu měla rekonstruovaná střecha hranatější tvar a celková výška vozu se snížila o 50 mm na 1380 mm.